

江苏联合水务科技股份有限公司管网水
水质检测数据公示

采样日期				2026年9月15日~9月21日														
采样地点				黄墩镇派出所院内水龙头	王集镇交警八中队食堂水龙头	王集镇唐圩村党群服务中心卫生间水	皂河镇政府院内水龙头	蔡集镇派出所食堂水龙头	蔡集镇杨集小区村居委会卫生间洗手	耿车污水处理厂化验室水龙头	耿车镇文体公园卫生间水龙头	市管委会广场水龙头	金桂花园东南角好又多超市隔壁水龙头	朱圩宾馆卫生间水龙头	和谐家园东门花店水龙头	御水佳园东侧公共卫生间水龙头	双河小区西门欣欣饭店水龙头	明珠公寓门卫水龙头
合格率（%）（合格项次/总项次）				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	项目名称	限值 (GB5749-	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100m	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	7	未检出	未检出	2	未检出	未检出	未检出
3	色度	≤15	度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	浑浊度	≤1	NTU	0.31	0.31	0.20	0.18	0.20	0.18	0.28	0.34	0.18	0.19	0.15	0.28	0.32	0.25	0.19
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	同磷酸盐指数 (Mg/L)	≤3	mg/L	1.11	1.36	1.42	1.44	1.38	1.40	1.25	1.34	1.24	1.33	1.23	1.42	1.22	1.47	1.36
7	总氯	≥0.05≤3	mg/L	0.44	0.90	0.89	0.96	0.85	0.96	0.65	0.57	0.09	0.97	0.97	0.17	0.57	0.09	0.95
采样地点				祥和名邸门卫水龙头	苑苑小区东门卫生间水龙头	第一人民医院一楼卫生间洗手	南蔡范庄村居委会洗手池	南蔡医院卫生间水龙头	埠子镇政府一楼水龙头	埠子镇客运站洗手池水龙头	龙河镇和平村卫生室水龙头	龙河镇人民医院一楼卫生间	罗圩镇文体公园卫生间水龙头	罗圩镇农贸市场卫生间水龙头	陈集镇水利站洗手池水龙头	陈集镇中心小学卫生间水龙头	屠园镇古山河社区居委会水	屠园派出所洗手池水龙头
合格率（%）（合格项次/总项次）				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	项目名称	限值 (GB5749-	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100m	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1	未检出	未检出	未检出	未检出	8	3	4	未检出
3	色度	≤15	度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	浑浊度	≤1	NTU	0.21	0.18	0.22	0.35	0.32	0.29	0.22	0.28	0.35	0.49	0.34	0.41	0.34	0.30	0.34
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	同磷酸盐指数 (Mg/L)	≤3	mg/L	1.34	1.29	1.27	1.42	1.40	1.39	1.43	1.43	1.36	1.39	1.39	1.54	1.57	1.54	1.62
7	总氯	≥0.05≤3	mg/L	1.03	1.03	0.62	0.54	0.57	0.62	0.54	0.70	0.57	0.80	0.74	0.06	0.08	0.16	0.20
采样地点				中扬镇南张圩居委会水龙头	中扬富康佳园门卫水龙头	仓集邱夏村居委会水龙头	仓集泵站出水水龙头	洋河医院院内洗手池水龙头	洋河王园居委会洗手池水龙头	郑楼镇政府水龙头	郑楼梁庄居委会洗手池	洋北镇下口村居委会洗手池	洋北镇中心小学洗手池水龙头	董坝居委会一楼洗手台	探楚社区一期门卫卫生间	通和桂园一期门卫洗手池	宿迁中学南门门卫室洗手池	中港雅典城物业水龙头
合格率（%）（合格项次/总项次）				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	项目名称	限值 (GB5749-	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100m	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	9	5	10	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	色度	≤15	度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	浑浊度	≤1	NTU	0.29	0.30	0.29	0.17	0.28	0.33	0.31	0.21	0.96	0.54	0.26	0.24	0.20	0.29	0.31
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	同磷酸盐指数 (Mg/L)	≤3	mg/L	1.37	1.40	1.40	1.45	1.39	1.49	1.49	1.52	1.35	1.66	1.46	1.48	1.48	1.54	1.62
7	总氯	≥0.05≤3	mg/L	0.27	0.63	0.69	0.68	0.90	0.66	0.74	0.06	0.05	0.15	1.07	1.10	0.96	0.92	0.84
采样地点				恒大绿洲物业管理处洗手池	碧桂园售楼处卫生间水龙头	新城名居物业水龙头	西楚庄园物业洗手池	马赛公馆物业水龙头	世纪紫薇苑物业水龙头	鸿意上城物业水龙头	康桥丽湾门面理发店水龙头	钟吾医院食堂水龙头	天星花园物业水龙头	城中花园门面水龙头	欧州花园西门门卫室洗手池	项里御景小区西门卫生间水龙头	富康花苑东区门卫水龙头	名都水景西门门卫水龙头
合格率（%）（合格项次/总项次）				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	项目名称	限值 (GB5749-	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100m	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	2	未检出	3	1	1	4	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	色度	≤15	度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	浑浊度	≤1	NTU	0.28	0.34	0.26	0.18	0.36	0.35	0.42	0.48	0.23	0.21	0.31	0.22	0.34	0.32	0.28
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	同磷酸盐指数 (Mg/L)	≤3	mg/L	1.62	1.48	1.47	1.43	1.48	1.48	1.47	1.65	1.62	1.47	1.45	1.86	1.94	1.90	1.75
7	总氯	≥0.05≤3	mg/L	0.93	1.06	0.94	0.31	0.41	0.15	0.31	0.15	0.37	0.46	0.74	0.80	0.89	0.67	0.74
采样地点				项王小区三期南门洗车店水龙头	龙庭国际西门门卫水龙头	尤佳手套西侧公共卫生间水龙头	新塘小区门卫水龙头	逸品尚居门卫水龙头	区管委会卫生间水龙头	运河宿迁港产业园管委会一楼卫生间	降城香堤项里城管大队卫生间水龙头	宿迁学院东门门卫室洗手池	公园一号物业水龙头	儿童医院输液室水龙头	金港花园北门物业洗手池	东城水岸物业洗手池	四季青一楼卫生间洗手池	河畔花园物业洗手池
合格率（%）（合格项次/总项次）				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
序号	项目名称	限值 (GB5749-	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100m	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	5	未检出	2	未检出	未检出	2	1	6	未检出	2	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	色度	≤15	度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	浑浊度	≤1	NTU	0.21	0.26	0.34	0.33	0.27	0.23	0.34	0.21	0.27	0.30	0.28	0.35	0.32	0.29	0.27
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	同磷酸盐指数 (Mg/L)	≤3	mg/L	1.46	1.47	1.50	1.47	1.41	1.61	1.73	1.81	1.85	1.81	1.77	1.85	1.89	1.83	1.85
7	总氯	≥0.05≤3	mg/L	0.35	0.52	0.40	0.87	0.42	0.17	0.24	0.30	0.80	0.27	0.61	0.57	0.96	0.78	0.83
采样地点				鹏润花园物业洗手池	滨江花园物业水龙头	金色水岸物业水龙头	宝龙24街门面水龙头	府前小区33排03号	金陵名府物业水龙头	国际酒店厨房水龙头	银河花园25栋403室卫生间水龙头	恒大华府售楼处洗手池	兴鸿一品门卫水龙头	富丽莱嘉苑物业水龙头	新园小区门卫水龙头	以下空白		
合格率（%）（合格项次/总项次）				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
序号	项目名称	限值 (GB5749-	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果			
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100m	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出			
2	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	3	未检出	1	未检出	未检出	未检出			
3	色度	≤15	度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5			
4	浑浊度	≤1	NTU	0.36	0.33	0.32	0.29	0.26	0.23	0.27	0.31	0.29	0.33	0.27	0.24			
5	臭和味	无异臭、异味	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无			
6	同磷酸盐指数 (Mg/L)	≤3	mg/L	1.89	1.81	1.77	1.85	1.61	1.57	1.53	1.45	1.45	1.47	1.51	1.45			
7	总氯	≥0.05≤3	mg/L	0.67	0.58	0.46	0.57	0.82	0.46	0.27	0.74	0.41	0.77	0.72	0.87			